

Figura 02 – Fachada vista frontal.




Figura 03 – Galpão vista interna (sentido fundo-fachada).




Figura 04 – Galpão vista interna (sentido fundo-fachada).



*Abdias Jerônimo Silva*  
Abdias Jerônimo Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 359.885  
Secretaria Municipal de Quixeramobim


Figura 05 – Área externa coberta.



Figura 06 – Área externa vista para janelas/vidraças do galpão.



Figura 07 – Área interna vista para janelas/vidraças do galpão.



*Abdias Jerônimo Silva*  
**Abdias Jerônimo Silva**  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 359.885  
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Figura 08 – Cobertura de alumínio do galpão.





Figura 09 – Lavabo banheiro subjacente ao galpão.




*Abdias Jerônimo Silva*  
Abdias Jerônimo Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 359.885  
Prefeitura Municipal de Quixeramobim

Figura 10 – Imagem de satélite (GOOGLE EARTH).



Na Figura 10, temos a imagem de satélite retirada do Google Earth referente a data de 10/12/2022. Em contorno vermelho temos o imóvel alvo da avaliação. Em azul temos a creche Helena Pontes.



*Abdias Jerônimo Silva*  
Abdias Jerônimo Silva  
Engenheiro Civil  
CREA-CE: 359.885  
Prefeitura Municipal de Quixeramobim